

بررسی ترک ناشی از عملیات حرارتی بعد از جوشکاری (PWHT)

سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش جوشکاری

برقی با تنگستن و گاز محافظ (GTAW)

امیرحسین کوکبی (دانشیار)

فردین نعمت‌زاده (دانشجوی دکتری)

دانشکده‌ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

در این تحقیق سازوکار و علل و راههای حذف یا کاهش ترک ناشی از عملیات حرارتی بعد از جوشکاری^۱ (PWHT) در جوش سوپرآلیاژ پایه نیکل (۵۲۰ UDIMET) در روش جوشکاری برقی با تنگستن و گاز محافظ^۲ (GTAW) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این بررسی از آزمایش‌های پراش اشعه ایکس^۳ و کوانتمتری استفاده شده است. افزایش درصد Ti و Al و تنفس‌های پسماند از عوامل عمده‌ی ایجاد ترک PWHT است، نتایج حاصل از آزمایش‌های کوانتمتری بیانگر کاهش تمايل به ترک PWHT به دلیل کاهش درصد Ti و Al جوش، و نتایج حاصل از آزمایش‌های XRD بیانگر افزایش تمايل به ترک PWHT به دلیل وجود تنفس‌های پسماند کششی در جوش است. در نهایت چنین نتیجه می‌شود که جوش آلیاژ ۵۲۰ Udimet در روش (GTAW) به ترک PWHT خیلی حساس نیست.

ترک خوردنگی PWHT متفاوت از ترک خوردنگی گرم است و

به وسیله‌ی ترک‌هایی درشت‌تر مشخص و شناسایی می‌شود. این ترک‌ها بیشتر در منطقه‌ی تفتیده^۴ (HAZ) است، اما طول آنها خیلی بزرگ‌تر است و بیشتر از میان فلز جوش گسترش می‌یابند.^[۴] اگرچه هنوز سازوکار ترک خوردن به طور دقیق مشخص نیست، این پدیده را با عوامل زیر مرتبط دانسته‌اند.^[۵-۷]

الف) رسوب فاز^۸ به همراه تنهی شدن مرز دانه از Ti و Al؛^[۷]
ب) رسوب کاربیدهای بین دانه‌یی که استحکام مرز دانه‌ها را کاهش می‌دهند^{[۷]؛}

ج) چکش خواری کم در پیرسازی^۹، که خاصیت درونی و ذاتی این سوپرآلیاژ‌هاست؛

د) تغییرات متالورژیکی ایجاد شده در هنگام جوشکاری (ذوب جزئی)^[۱۰]؛

ه) پیرکردن بین دانه‌یی^[۱۱]؛
و) جدایش عناصر ناخالص در مرز دانه‌ها^[۱۲]؛
ز) اکسایش و ایجاد آخال‌های اکسیدی^[۱۳].


شکل ۲ نشانگر سازوکار شماتیک ایجاد ترک خوردنگی PWHT است.^[۱۴] در طی جوشکاری یک ماده، دماهای بیشینه در ناحیه‌ی جوش و تفتیده، تنفس‌های پسماند زیادی بر جای می‌گذارد. وقتی این

سوپرآلیاژ‌های پایه نیکلی پیچیده‌ترین و پرمصرف‌ترین آلیاژها برای کار در دمای بالا هستند. متالورژی فیزیکی این آلیاژ‌ها پیچیده و دقیق است.^[۱۱] شکل ۱ نشانگر پیشرفت ریزاساختار ابرآلیاژ‌های نیکلی است، که در آن فازهای مفید در بالای تصویر و فازهای ضرر در پائین تصویر نشان داده شده‌اند.^[۱۲]

در جوشکاری سوپرآلیاژ‌های پایه نیکلی، علاوه بر عیوب متداول در اکثر فلزات، دو عیوب اساسی وجود دارد که عبارت‌اند از:

(الف) ترک خوردنگی در هنگام جوشکاری؛
ب) ترک خوردنگی ناشی از عملیات حرارتی بعد از جوشکاری.

ترک‌های ناشی از عملیات حرارتی بعد از جوشکاری (PWHT) که برای سوپرآلیاژ‌های پیر سخت شونده پایه نیکلی رخ می‌دهد، ترک پیرکرنشی^{۱۴} (SAC) نیز خوانده می‌شود. مشخصات این پدیده در سوپرآلیاژ‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است. اما این امکان وجود دارد که تصویری کلی از صفت مشخصه‌ی پدیده‌ی ترک خوردن به دست آید. این موضوع عموماً پذیرفته شده که ترک‌های بین دانه‌یی^{۱۵} معمولاً از منطقه‌ی متأثر از حرارت که مجاور تر به خط جوش می‌باشد شروع شده و حساسیت به ایجاد ترک پیرکرنشی (SAC) را زیاد می‌کند.^[۱۲]



شکل ۱. ریزساختار سوپرآلیاژهای پایه‌نیکلی، فازهای مفید بالای تصویر، فازهای مضر پایین تصویر.


تینتانیوم و آلومنیوم موجود در آن نقش مهمی در ترک خوردگی PWHT بازی می‌کند. همان طور که در شکل‌های ۲ و ۴ نشان داده شده است^{[۵] و [۹]} با افزایش درصد Al+Ti تمايل به ترک خوردگی PWHT افزایش پیدا می‌کند. این امر رامی توان ناشی از عوامل زیر دانست:

(الف) سرعت زیاد پیرشدن، که نتیجتاً فاز زمینه سریعاً سخت می‌شود و تغییر شکل موضعی^۸ زیاد باعث ضعیفی تر شدن مرز دانه‌ها شده و منجر به ترک بین دانه‌بی خواهد شد.^[۵]

(ب) بالا بودن سطح تنش پسماند در قطعه‌ی جوشکاری شده،^[۵] تنش پسماند به عنوان عامل ضروری برای ترک خوردن PWHT در نظر گرفته می‌شود.^[۱۰] همچنین این امر پذیرفته شده که منطقه‌ی متاثر از حرارت دارای بالاترین حد تنش پسماند^[۶] و همچنین دانسیته‌ی تابجایی زیاد است.^[۵]

عوامل فوق سرعت رسوب‌گذاری فاز γ' ($\text{Ni}_3(\text{Al},\text{Ti})$) را در هنگام عملیات حرارتی بعد از جوش افزایش می‌دهند که این امر به نوعی خود با ایجاد تفاوت فاحش بین استحکام زمینه و مرز دانه‌ها در هنگام عملیات حرارتی بعد از جوش، ترک خوردن بین دانه‌بی را تشدید می‌کند.^[۷]

(ج) با افزایش مقدار $\text{Al}+\text{Ti}$ فاز γ' افزایش می‌یابد و در نتیجه عاز تهی شده و پارامتر شبکه کاهش می‌یابد. لذا با این اقراض، تنش‌های انتقامی پیر شدن افزایش می‌یابد.



شکل ۲. سازوکار ایجاد ترک خوردگی PWHT.

ماده به‌منظور عملیات حرارتی بعد از جوشکاری در کوره قرار می‌گیرد، در حین انجام این عملیات تنش‌های پسماند شروع به آزاد شدن می‌کنند. اما متأسفانه در سوپرآلیاژهای پایه نیکل محدوده‌ی درجه‌ی حرارتی که تنش در آن آزاد می‌شود، محدوده‌یی است که در آن فاز γ' ($\text{Ni}_3(\text{Al},\text{Ti})$) سریعاً رسوب می‌کند. رسوب γ' ($\text{Ni}_3(\text{Al},\text{Ti})$) اساساً استحکام ماده را افزایش داده و انعطاف آن را کاهش می‌دهد.

ترکیب ناتوانی قطعه برای تنش زدایی همراه با افزایش استحکام و کاهش انعطاف‌پذیری، باعث ترک خوردگی PWHT می‌شود. این ترک خوردگی به شدت تابع کل سخت‌کننده‌ی آلیاژ است و مقدار

در قالب‌های آهنگری شعاعی برای داشتن خواص خستگی و حرارتی مطلوب در دمای بالا، ابتدا جوشکاری دستی با الکترود روپوش دار^۹ (SMAW) با الکترود پایین‌نیکلی، یک لایه‌ی واسطه و انعطاف‌پذیر روی سطح قالب‌های مذکور رسوب داده می‌شود. لایه دوم به روش جوشکاری برقی با تنگستن و گاز محافظ (GTAW) و با سیم‌جوش پایه نیکل Udiment ۵۲۰ روی سطح لایه‌ی جوشکاری شده رسوب داده می‌شود. بررسی سازوکار و علل و راه‌های حذف یا کاهش ترک عملیات حرارتی بعد از جوشکاری (PWHT) در جوش سوپرآلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ در روش GTAW که همان لایه‌ی دوم جوش است، هدف عمده‌ی انجام این تحقیق است.

روش تحقیق


ابتدا یک نمونه مکعب مستطیل به ابعاد $24 \times 25 \times 4\text{ cm}^3$ ، از جنس پایه نیکل قالب آهنگری شعاعی (فولاد ۱۰۲۷۱۴) انتخاب شد. سپس عملیات پیش‌گرم کردن به مدت ۲ ساعت و توسط شعله‌گاز مخصوص، به منظور رساندن سطح قالب به دمای مناسب برای جوشکاری (320°C – 400°C) صورت گرفت، و این دما در حین جوشکاری با دما‌سنج کنترل شد. سپس سطح مکعب مستطیل مذکور به مناطقی به مساحت حدود 40 cm^2 و با فواصل حدود 2 cm تقسیم‌بندی شد تا تعديل تنش در هنگام جوشکاری مناطق مختلف صورت گیرد. لایه‌ی اول که یک لایه‌ی واسطه و انعطاف‌پذیر است، به روش SMAW انجام گرفت. پس از جوشکاری لایه‌ی اول تمیزکاری با برس بادی^{۱۰} انجام گرفت و در حین جوشکاری لایه دوم، عملیات کوبه‌ی بادی^{۱۱} برای شکل‌گیری مناسب جوش و ایجاد تنش پسماند فشاری در آن انجام شد. شرایط جوشکاری و مواد مصرفی استفاده در آنها در جدول‌های ۱ تا ۴ ارائه شده است.

آماده‌سازی نمونه‌ها


به دلیل قابلیت بسیار پائین ماشین‌کاری لایه‌های جوش، به خصوص لایه‌ی دوم، عملیات تهیه و آماده‌سازی نمونه‌های مورد نیاز برای بررسی‌هایی چون: توزیع آنالیز شیمیایی در لایه‌های مختلف جوش، متالوگرافی و پراش اشعه‌ی ایکس عموماً به وسیله‌ی سنگ‌های فیبری و مغناطیسی معمولی دستی و ماشینی صورت گرفت و سطح صاف و مناسبی برای مطالعات مذکور به دست آمد.

آنالیز شیمیایی

به منظور تعیین توزیع عناصر در لایه‌های مختلف جوش، عملیات



شکل ۳. تعایل به ترک خوردگی PWHT با تغییرات درصد Ti و Al



شکل ۴. تعایل به ترک خوردگی گرم در منطقه‌ی HAZ و ترک خوردگی PWHT

تنگستن و مولیبدن هنگامی که به صورت عنصر آلیاژی به کار می‌روند، باعث کندی سرعت فرایند نفوذ و نتیجتاً کندی رسوب فاز β می‌شوند، که نتیجه‌ی آن کاهش تعایل به ترک خوردن در هنگام عملیات حرارتی بعد از جوشکاری است. بعضی از سوپرآلیاژهای جوش‌پذیر نیز بر این اساس تعیین و گسترش یافته‌اند.^[۵]

جدول ۳. ترکیب شیمیایی فلز پایه و فلز پرکننده مصرفی در لایه‌ی دوم.

فلز پرکننده Udimet ۵۲۰	Fox.Saca (Weld)	
.۰/۰۳	.۰/۱۲	C
.۰/۳۵	.۰/۴۲	Si
.۰/۳۵	.۰/۶۸	Mn
۱۸/۵	۱۱/۶	Cr
۵/۵	۱۳/۴	Mo
۵۵/۹۷	۴۷/۷	Ni
۳	.۰/۰۲	Ti
۱	۳/۹	W
۱۲/۵	.۰/۰۹	Co
۲/۲	.۰/۰۱	Al
.۰/۷	۲۲/۰۳	Fe

جدول ۱. ترکیب شیمیایی فلز پایه و فلز پرکننده مصرفی در لایه‌ی اول.

Fox Saca	فلز پایه	
.۰/۰۱	.۰/۶	C
-	.۰/۲۹	Si
-	.۰/۷۱	Mn
۱۷	۱/۱۰	Cr
۱۷	.۰/۵۲	Mo
۵۶	۱/۵۱	Ni
-	.۰/۲۱	Cu
-	.۰/۰۱	Ti
-	.۰/۰۹	V
۵	.۰/۰۶	W
-	.۰/۰۱	Co
-	.۰/۰۱	Al
۵	۹۴/۹	Fe

جدول ۴. شرایط جوشکاری برقی با تنگستن و گاز محافظت در لایه‌ی دوم.

نتایج تجربی	پارامترهای جوشکاری
۴۳۰	I(A)
۳۶	شدت جریان ولتاژ V(v)
۴۰۰	H.I(J/mm)
۲/۵	سرعت جوشکاری S(mm/sec)
۳۸۰	دماهی پاس‌های جوش I.P.T.(°C)
(۳۲۰-۴۰۰)	دماهی پیش‌گرم P.H.(°C)
۱۰-۱۴	دبی گاز آرگون Lit/min

جدول ۲. شرایط جوشکاری برقی با الکترود روپوش دار (SMAW) لایه اول.

نتایج تجربی	پارامترهای جوشکاری
۲۴۰	شدت جریان I(A)
۳۶	شدت جریان ولتاژ V(v)
۱۳۰۰	H.I(J/mm)
۲	سرعت جوشکاری S(mm/sec)
۳۵۰	دماهی پاس‌های جوش I.P.T.(°C)
(۳۲۰-۴۰۰)	دماهی پیش‌گرم P.H.(°C)

نوری از دستگاه میکروسکوپ نوری مجهز به Video print استفاده شده است.

تهیه و آماده‌سازی توسط سنگ‌های معمولی مورد استفاده (فیبری و مغناطیسی) صورت گرفت و بعد از بدست آوردن سطحی صاف و مناسب در حد میکرون، آنالیز توسط دستگاه آنالیز کوانسومتری در مقاطع مورد نظر صورت گرفت.

مطالعات متالوگرافی شاخواره‌ها^{۱۲}


برای بررسی شاخواره‌های ایجاد شده در حین انجماد جوش سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل Udimet ۵۲۰، بعد از مراحل آماده‌سازی که قبلاً ذکر شد از محلول ماربل (۵۰cc HCl, ۵۰cc H₂O, ۱۰gr CuSO₄) برای اچ‌کردن استفاده شد^[۱۱] برای مطالعه‌ی خود شاخواره‌ها، فضای بین و داخل آنها از میکروسکوپ نوری استفاده شده است.

بررسی اندازه، شکل و میزان فاز^{۱۳} برای بررسی فاز^{۱۴} ایجاد شده در مرحله‌ی ساخت (جوشکاری) بعد


متالوگرافی

به منظور بررسی ریزساختار جوش سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل Udimet ۵۲۰، در حین ساخت (جوشکاری) ابتداء نمونه‌ها مانت گرم، و سپس توسط سمباده‌های ۸۰° تا ۱۲۰° سمباده کاری شدند. پولیش نمونه‌های فوق با استفاده از خمیر الماسه در اندازه‌های مختلف از ۶µm به بعد تا ۰.۲۵mm انجام گرفته است.


نمونه‌های آماده شده بدین طریق توسط استون تعییز شده، و برای مطالعات متالوگرافی آماده شدند. به منظور مطالعات میکروسکوپی



شکل ۵. تغییرات درصد Ti, Al و W در طول لایه‌های مختلف جوش (mm).



شکل ۶. تغییرات درصد Cr, Co, Mo در طول لایه‌های مختلف جوش (mm).



شکل ۷. تغییرات توازن درصد Co-Cr با Ti و Al در طول لایه دوم جوش.

(W) خود سوپرآلیاز پایه نیکل Udimet ۵۲۰، که حدود ۱ درصد است کمتر نیست. دلیل عدمی عدم کاهش درصد W آلیاز مذکور در طول لایه‌های جوش غنی بودن لایه اول جوش از تنگستن (حدود ۳ تا ۵ درصد) است. ذکر این نکته ضروری است که W باعث کندی سرعت فرایند نفوذ، و نتیجتاً کندی رسوب فاز γ' می‌شود.^[۵] در نتیجه تمایل به ترک پیرکرنشی بسیار کاهش می‌یابد.

طبق شکل ۶ درصد Cr ابتدا به دلیل رقت در جوش کاهش می‌یابد، ولی در نهایت به درصد Cr خود آلیاز (حدود ۱۹%) نزدیک می‌شود. با توجه به اینکه در اینجا امکان تشکیل فاز کاربیدی وجود ندارد (نمودار TTT این آلیاز و همچنین شکل‌های M_{۲۳}C_۶ موجود ندارد)،^[۱۲] تشکیل فازهای کاربیدی عC_۶M_{۲۳} غنی از Cr غیر متحمل است. در نتیجه به دلیل عدم رسوب فاز کاربیدی مذکور از جهاتی تمایل به ترک پیرکرنشی وجود ندارد.^[۱۴]

درصد Mo به دلیل رقت در جوش کاهش می‌یابد ولی این کاهش در حدی است که میزان Mo از میزان Mo خود آلیاز که حدود ۵ درصد

از طی آماده‌سازی که قبلاً ذکر شد، از محلول اج مخصوص [۱۱] $15\text{cc} (\text{HNO}_3 + \text{HF}(48\%)) + 25\text{cc}$ (اسید لاکتیک) استفاده شده است.

تعیین نوع فازهای تشکیل شده

به منظور تعیین نوع فازهای تشکیل شده در ساختار جوش آلیاز Udimet ۵۲۰ در حین ساخت (جوشکاری)، بعد از آماده سازی نمونه‌ها و رساندن آنها به صافی سطح مطلوب برای مطالعات پراش اشعه ایکس از دستگاه XRD با سیستم کاملاً رایانه‌بی استفاده شد.

تعیین نوع و میزان تنش پسماند در جوش

به منظور تعیین نوع و میزان تنش پسماند در ساختار جوش آلیاز (Udimet ۵۲۰) در حین ساخت (جوشکاری) بعد از آماده سازی نمونه‌ها و رساندن آنها به صافی سطح مطلوب برای مطالعات پراش اشعه ایکس از دستگاه XRD با سیستم کاملاً رایانه‌بی استفاده شد، برای محاسبه، از روش‌های گزارش شده استفاده شده است.^[۱۲]


بحث و بررسی نتایج

طبق شکل ۵ تغییرات درصد Ti و Al به گونه‌بی است که طبق شکل ۲ تمایل به ترک پیرکرنشی کاهش می‌یابد^[۵] و همچنین طبق شکل‌های ۴ و ۷ و با توجه به تغییرات درصد Cr و Co هم تمایل به ترک گرم در منطقه‌ی تفتیده، و هم تمایل به ترک پیرکرنشی بسیار کاهش می‌یابد.^[۹] با توجه به اینکه برای رسوب فاز γ' ، که ترکیب معمول (Al, Ti) را دارد، حداقلی از درصد Al و Ti مورد نیاز است. با توجه به تغییرات این درصد در طول لایه‌های مختلف جوش در لایه‌ی دوم، احتمال تشکیل این رسوب در هر بخش از لایه متفاوت است. لذا تمایل به ترک پیرکرنشی از جهاتی متغیر است.


با توجه به اینکه سوپرآلیازهای پایه نیکل حاوی Ti و Al کمتر از ۶ درصد جوش‌پذیر محسوب می‌شوند، قابلیت جوش‌پذیری در لایه‌های جوش بسیار بالا است. شکل‌های ۵ و ۶ و ۷ نشان‌دهنده‌ی این موضوع‌اند. همچنین با توجه به اینکه با کاهش درصد Ti و Al تمایل به ترک گرم و ترک پیرکرنشی خلی حساس نیست^[۵]، بروز چنین عیوبی در لایه‌های مختلف جوش بسیار غیر متحمل به نظر می‌رسد و جوش آلیاز Udimet ۵۲۰ تمایل به ترک گرم در منطقه HAZ نداشته و حساسیت چندانی به ترک عملیاتی حرارتی پس از جوشکاری (PWHT) ندارد.

طبق شکل ۵ درصد تنگستن (W) با تکمیل شدن لایه‌ی دوم جوش کاهش می‌یابد. این کاهش در حدی است که از میزان تنگستن


مربوطه رانشان می دهد با توجه به تمام اطلاعات موجود در شکل ۱۲ میزان تغییرات اعوجاج به طور شماتیک ترسیم شده است، که با توجه به محاسبات مربوط به اندازه گیری تنش پسماند در روش $\sin 2\psi$ [۱۲] تنش پسماند از نوع کششی حدود 200 MPa بدست آمده است.




شکل ۱۰. بیشینه‌ی پراش اشعه X (XRD) از ساختار جوش آلیاژ Udimet ۵۲۰.



شکل ۱۱. شدت اعوجاج مربوط به بیشینه‌ی شکل ۱۰.



شکل ۱۲. میزان اعوجاج ثبت شده با توجه به شکل ۱۱.



شکل ۸. تصویر میکروسکوب الکترونی (SEM) ریز ساختار جوش پایه نیکلی (Udimet 520) شامل شاخوارهای حاصل از انجام جوش به روش (GTAW) (۱۰۰X).



شکل ۹. تصویر میکروسکوب الکترونی (SEM) بین بازویهای شاخوار ساختار جوش شکل ۸ شامل فاز زمینه یزوکاربیدهای MC (۵۰۰۰X).

است، بیشتر است. شکل ۶ مربوط به بررسی درصد Mo در طول لایه‌های جوش است. ذکر این نکته ضروری است که Mo باعث کندی فرایند نفوذ و نتیجتاً کندی رسوب کردن فاز γ -می شود. [۵] در نتیجه تمایل به ترک پیرکرنشی را خیلی کاهش می دهد.

در صد Co ابتدا به دلیل رقت در جوش کاهش می یابد، ولی در نهایت به درصد Co خود آلیاژ (حدود ۱۱٪) نزدیک می شود. لذا با توجه به شکل ۴ تمایل به ترک گرم و ترک پیرکرنشی کاهش می یابد. [۵ و ۶]

برای تشخیص نوع و میزان تنش‌های پسماند در جوش از آزمایش XRD روش $\sin 2\psi$ استفاده شده است با توجه به شکل ۱۰ اطلاعات مربوط به بیشینه‌ی دریافتی در حدود $20 \approx 117^\circ C$ (درجول ۵ نشان داده شده است. شکل ۱۱ شدت اعوجاج مربوط به بیشینه‌ی

جدول ۵. اطلاعات مربوط به آزمایش XRD (روش $\sin^2\theta$) ساختار جوش آلیاژ ۵۲۰ Udimet (مربوط به پیک دریافتی).

٢٠٠	مدول الاصیسته: [GPa]				
٠/٣٣٠	ضریب پواسون:				
١/٥٤٠٦	طول موج (Å)				
٠٪	نتایج:				
١٩٨/٤	میزان چهتگیری زاویه θ : [MPa] تنش:				
٥٧/٧	میزان تغییرات تنش: [MPa]				
نتایج محاسبه شده [$2\theta^\circ$]	موقعیت پیک اشعد [$2\theta^\circ$]	Phi ϕ [$^\circ$]	مربع سینوس زاویه ψ $\sin^2\psi$	Psi ψ [$^\circ$]	شماره
-٠/٠١٠١	١١٧/٤٧٤	٠/٠	٠/٠٠	٠/٠٠	١
٠/٠٠٢٦	١١٧/٤٨٢	٠/٠	٠/٠١٩	٧/٩٢	٢
٠/٠٠٩٦	١١٧/٤٨٤	٠/٠	٠/٠٣٩	١١/٣٩	٣
٠/٠٠٤٣	١١٧/٤٧٤	٠/٠	٠/٠٥٨	١٣/٩٤	٤
-٠/٠٠٣٧	١١٧/٤٦١	٠/٠	٠/٠٧٨	١٦/٢٢	٥
٠/٠٠٣١	١١٧/٤٦٣	٠/٠	٠/٠٩٧	١٨/١٥	٦
-٠/٠٠٦٠	١١٧/٤٤٩	٠/٠	٠/١١٧	٢٠/٠٠	٧

۲. به دلیل تغییرات در صد AL و Ti و Co، Cr در لایه‌های جوش تمایل به ترک گرم در منطقه‌ی تفتیده و ترک پیرکرنشی کاهش می‌یابد.
۳. سوپر آلیاژ پایه‌ی نیکل ۵۲۰ Udimet نسبت به ترک پیرکرنشی خیلی حساس نیست.

۴. با توجه به دلایل موجود از جمله: کندشدن رسوب /ز به دلیل کندشدن فرآیند نفوذ W و Mo به عنوان عناصر آلیاژی^[۵]، سرد شدن سریع جوش، کاهش در صد Ti و Al در طول لایه‌های جوش، رسوب فاز /ز که یکی از عوامل اصلی ایجاد ترک PWHT است، غیر متحمل است.

۵. جدایش عناصر ناخالصی در مرزدانه‌های ساختار جوش تمایل به ایجاد ترک PWHT را افزایش می‌دهد.

از آنجاکه وجود تنش پسمند عامل بسیار مهمی در ایجاد ترک خودگی پیرکرنشی است، لذا تمایل به ترک پیرکرنشی زیاد می‌شود.^[۶]

با توجه به شکل‌های ٨ و ٩ به دلیل سردشدن غیر تعادلی جوش، جدایش عناصر ناخالصی و فازهای موجود در ساختار جوش آلیاژ Udimet ۵۲۰ صورت می‌گیرد. در نتیجه تمایل به ترک پیرکرنش زیاد می‌شود.^[۶]

نتیجه گیری

۱. به دلیل درصد پائین مجموع Al و Ti تمایل به ترک پیرکرنشی در لایه‌های جوش کاهش می‌یابد. (SAC)

پانوشت

1. Post-Weld Heat Treatment (PWHT)
2. Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
3. X-Ray Diffraction (XRD)
4. Strain Age Cracking (SAC)
5. intergranular cracks
6. Heat-Affected Zone (HAZ)
7. heat ageing
8. local deformation
9. Shielded Metal Arc Welding (SMAW)
10. pneumatic brush
11. penumatic rammer
12. denderites

منابع

1. Vander Voort, G.F. "Wrought heat resistant alloy", Handbook ASM, 2 (1996).
2. Tien, J.K. "Supper alloy, super composites and super ceramics", pp 1-14 & 142-144 (1989).
3. Duvall, D.S. and Owczarski, W.A. "Studies of post-weld heat treatment cracking in nickel-base alloys", *Wesd. J.*, 48, pp 10S-22S (Jan1969).
4. William, OR., and Owczarski, A. "Process and metallurgical factors in joing superalloy and other high service temperature materials", *Soucce Book Superalloys*, pp 369-409 (1980).
5. Thamburaj, R., Wallace, W., and Golak, J.A. "Post-weld heat treatment crocking in superalloys", *International Metals Review*, 28(1), pp 1-22 (1983).
6. McKean, D. "Re-heat cracking high nikel alloy heat affected zones", *Weld. J.*, 50, pp 2015-2065 (May 1971).
7. Jahnke, B., *Welding J.* 61(11), pp 343S-344S (1982).
8. Thompson, E.G., Nunez, S. and Prager "Practical solutions to strain-age cracking of rene 41", *Welding. J.*, 47(7), pp 299S-313S (1968).
9. Elinu, F. and Bradley "Super a technical guide", Metals-Park Ohio, ASM International (1998).
10. Betteridge, W. and Helsop, J., *The Nimonic Alloy* (1974).
۱۱. رودباری، سید علی «بررسی فاز گاماپرایم در سوپرآلیاژهای پایه نیکل-روش‌های بررسی و آثار آن در سوپرآلیاژ ۵۰۰» اولین کنفرانس علمی کاربردی سازمان صنایع هوا و فضا (۷۶ الی ۱۰ شهریور ماه ۱۳۷۹).
12. Yoshishisa, E. "Residual stress measurement of wolded plates by X-ray and hole drilling method", *Residual-Stress III*, 12, pp 797-985 (1992).
13. Xu, S., Dickson, J.I. and Koul, A.K. "Grain growth and carbide precipitation in superalloy, udimet 520", *Met. And Mat. Trans. A.*, 29 (A) (November 1998).
14. Wu, K.C. and Herbert, R.E, *Weld. J.* 46(1), pp 32S-38S (1967).