

تأثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر بافت و ان ایزوتروپی ورق برنج ۹۰-۱۰

مهدی سالاری (کارشناس ارشد)

عباس اکبرزاده (دانشیار)

دانشکده‌ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

پدیده‌ی گوشدار شدن حین کشش عمیق ورق‌های فلزی، روند تولید را مختل و از کیفیت محصول نهایی می‌کاهد. در نتیجه ان ایزوتروپی صفحه‌یی ورق رخ می‌دهد. پارامترهای ترمومکانیکی اعمال شده حین تولید ورق از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ان ایزوتروپی ورق و ایجاد پدیده‌ی گوشدار شدن هستند. این پارامترها با تغییر ریزساختار و بافت ورق بر میزان گوشدار شدن اثر می‌گذارند. با انتخاب شرایط مناسب در نورد داغ، نورد سرد و تابکاری (تبلور مجدد) می‌توان به تعادل مناسب در بافت تابکاری و نورد به همراه ساختار ریزدانه و یکنواخت دست یافته و در نتیجه کمترین میزان ان ایزوتروپی صفحه‌یی را برای ورق نهایی فراهم کرد. در این پژوهش نقش این پارامترها بر بافت و ریزساختار ورق برنجی ۹۰-۱۰، و در نهایت ارتباط آنها با ان ایزوتروپی و گوشدار شدن ورق مورد بررسی واقع شده است. دمای پایانی نورد داغ، کرنش نورد سرد و دمای تابکاری در دو مرحله‌ی تاباندن اولیه و نهایی از جمله پارامترهای مورد تحقیق و بررسی بوده است. در نمونه‌هایی که از ریزساختاری با دانه‌های همگن و عاری از دوقلوهای تابکاری برخوردار بود، ان ایزوتروپی صفحه‌یی کمتری مشاهده شد. به همین ترتیب ورق نهایی که بین مؤلفه‌های تابکاری و نورد آنها توازن بیشتری برقرار بود، ان ایزوتروپی صفحه‌یی کمتری داشتند.

مقدمه


مؤلفه‌های فرعی حاصل از تابکاری است و دارای جهت‌گیری ترجیحی > ۱۰۰ < { ۱۰۰ } است.^[۱] (شکل ۱)

حین نورد داغ دانه‌های تبلور مجدد پویا جوانه می‌زنند که نیروی محرکه‌ی آنها کاهش انرژی کرنشی است. تأثیر دمای نورد به گونه‌یی است که افزایش آن تشکیل دانه‌های فرعی هم محور با اندازه‌ی بزرگ و تغییر شکل همگن‌تر را نتیجه می‌دهد. بافت نورد بیشتر از بافت تبلور مجدد است و نیز کاهش دمای نهایی نورد داغ موجب کشیدگی دانه‌های فرعی و اندازه‌ی کوچک‌تر و توسعه‌ی ناهمگنی‌های تغییر شکل می‌شود. دمای پایانی^۲ پایین، اغلب ایجاد یک ریزساختار کاملاً تغییر شکل یافته و بافت نوردی را به همراه دارد، در حالی که دمای پایانی بالا معمولاً

گوشدار شدن^۱ حین کشش عمیق که بر اثر ان ایزوتروپی صفحه‌یی بالای ورق رخ می‌دهد، مشکل مهمی است که در فرایند کشش عمیق ورق‌های فلزی موجب اخلال در روند تولید و کاهش کیفیت محصول نهایی می‌شود. مطالعات بسیار نشان داده است که با کنترل بافت و ریزساختار ورق‌های فلزی می‌توان میزان ان ایزوتروپی صفحه‌یی و گوشدار شدن بعد از کشش عمیق را به حداقل رساند.^[۲] این امر با انتخاب شرایط مناسب نورد داغ، نورد سرد و تابکاری حاصل می‌شود. تعادل مناسب در بافت تبلور مجدد و نورد، به همراه ساختار ریزدانه و یکنواخت کمترین میزان ان ایزوتروپی صفحه‌یی را فراهم می‌کند.^[۳]

در طول عملیات نورد و تابکاری دو نوع بافت ایجاد می‌شود که به ترتیب بافت تغییر شکل (یا نورد)، و بافت تبلور مجدد (یا تابکاری) نامیده می‌شوند. بافت نوردی شامل رشته‌ی پیوسته‌ی از پراکندگی جهت‌گیری‌ها است که با جهت‌گیری > ۱۱۱ < Cu_{۱۱۲} و با گذر از جهت‌گیری میانی > ۱۱۲ < S_{۱۱۳} به جهت‌گیری > ۱۱۲ < B_{۱۱۰} ختم می‌شود. این رشته به عنوان « α » رشته^۳ نامیده می‌شود. در ادامه‌ی رشته^۳ رشته^۳ « β »، رشته^۳ « γ »، قرار دارد، و در امتداد R_{۱۱۱} < ۱۰۰ < جهت‌گیری B تا جهت‌گیری G گسترش یافته است.^[۴]

بافت مکعبی (Cube) با جهت‌گیری > ۱۰۰ < ۱۰۰ { مهمترین و قوی‌ترین مؤلفه‌ی بافت تبلور مجدد است. بافت گاس (G) هم یکی از



شکل ۱. نمایش رشته‌ها در فضای سه‌بعدی زوایای اویلری.

> ۵۱۱ < ۲۵۵} می‌شود. سپس لغزش روی دو سیستم با تششی برشی بیشینه منجر به چرخش حول > ۱۱۰ < و موازی با محور TD در جهت بیشتر به سمت G می‌شود. در نهایت لغزش در G بر روی فقط دو تا از چهار سیستم ترجیحی منجر به چرخش حول G > ۱۱۰ < و موازی با محور ND به سمت B می‌شود^[۷](شکل ۲). در این پژوهش اثر پارامترهای مختلف مثل دمای نهایی نورد داغ میزان کاهش مقطع نورد سرد و دمای تابکاری اولیه بر بافت ورق نهایی بررسی شده است.

موجب پیدایش یک ساختار و بافت تبلور مجدد می‌شود.^[۵] حین نورد سرد دانه‌های اولیه مکعبی در جهت نورد کشیده می‌شوند و در بین ساختار تغییر شکل یافته موجب تشکیل باندهای دانه‌های فرعی مکعبی می‌شوند. با نورد سرد شدید ناهمگنی‌ها در ساختار نورد شده منجر به ناهمجتی^۳ شدید بین دانه‌ها و بافت شدید نورد می‌شود.^[۶] با تابکاری در دمای مناسب و زمان کافی می‌توان مقداری از مؤلفه‌های نوردی را به مؤلفه‌های تابکاری تبدیل کرد. البته در این مرحله باید شرایط را طوری انتخاب کرد که از رشد بی‌رویه دانه‌ها جلوگیری شود، زیرا این رشد موجب افزایش انایزوتربوی صفحه‌یی ورق می‌شود.^[۶]

روش انجام آزمایشات

ماده مورد آزمایش برنج ۹۰-۱۰^۴ بود که به صورت اسلب‌هایی با ضخامت‌های ۲۰ و ۳۴ میلی‌متر تهیه شدند. نورد داغ به میزان ۵۳ درصد و دو دمای نهایی متفاوت نورد ۵۰۰ و ۶۰۰ روی اسلب‌ها اعمال شد. سپس برای بررسی تأثیر کاهش مقطع نورد سرد یک سری از نمونه‌ها به میزان ۹۲ درصد، و سری دیگر ۸۶ درصد نورد سرد شدند. در مرحله‌ی تابکاری اولیه از دو دمای ۳۰۰ و ۴۵۰ درجه و زمان یکسان ۱/۵ ساعت استفاده شد. بعد از این مرحله تمام نمونه‌ها به میزان ۹ درصد نورد سرد شدند. تابکاری نهایی در دو دمای ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه و زمان ۴ ساعت انجام شد. در این پژوهش مراحل نورد مطابق روش‌های رایج صنعتی برای تولید ورق برنج ۹۰-۱۰^۴ انتخاب شدند.

بافت نمونه‌ها در مراحل مختلف به روش پراش پتو ایکس (XRD) و با رسم پول فیگر و تعیین و ترسیم تابع ODF مورد بررسی قرار گرفت. پول فیگرها توسط دستگاه X'-pert-Sاخت شرکت فیلیپس به روش XRD در چهار قطب (۲۰۰)، (۲۲۰)، (۳۱۱) و (۱۱۱) اندازه‌گیری شدند. همچنین تابع ODF مربوط به پول فیگرهای بدست آمده به کمک نرم افزار X'-pert-Tyhie شد.


آزمون کشش در راستاهای ۰ و ۴۵ و ۹۰ درجه نسبت به جهت نورد پس از تابکاری نهایی انجام شد. مقدار R با استفاده از رابطه‌ی $R = d\varepsilon_w/d\varepsilon_t$ و انایزوتربوی صفحه‌یی یا ΔR با رابطه $\Delta R = \frac{R_o - 2R_{45} + R_{90}}{2}$ محاسبه شدند.

نتایج و تحلیل

در شکل ۳ رشتہ‌های α , β , γ در دو نمونه نورد شده در دو دمای نورد نهایی ۵۰۰ و ۶۰۰ و شرایط نورد سرد و مراحل تابکاری یکسان مقایسه شده است. همان‌طور که دیده می‌شود در نمونه‌یی که دمای نهایی نورد در آن کم است، شدت مؤلفه‌های نوردی Cu, S و B بیشتر است و شدت مؤلفه‌های دانه‌یی و مکعبی کم‌تر. تغییر شکل همگن که

چون در فلزات با انرژی نقص چیده شدن، ناهمگنی‌های تغییرشکل بسیار توسعه می‌یابند، باید اثر این ناهمگنی‌ها به صورت انحراف از توسعه‌ی بافتی در نظر گرفته شود. حداقل چهار نوع از مکانهای مناسب برای جوانه زنی دانه‌های تبلور مجدد یافته حین تابکاری عبارتند از: باندهای انتقالی، ذرات درشت، باند برشی و مرزدانه قبلی.^[۷] باندهای انتقالی درون یک دانه معمولاً با بافت مکعبی و گاس همراه است. ذرات درشت به دلیل ماهیت تغییر شکل ناپذیری خود القای تغییر شکل بیشتر در مناطق اطراف را به همراه دارد. این مناطق به علت واکنش‌های قوی بین نابه‌جایی‌ها و ذرات دچار چرخش شبکه‌یی زیاد می‌شوند و این چرخش می‌تواند به عنوان محلی مناسب برای جوانه‌های بافت عمل کند. بنابراین می‌توان گفت که ذرات درشت دانه‌یی جوانه‌های بافت نوردی باقی‌مانده را می‌سازند. باند برشی مؤلفه S را جوانه می‌زنند و تبلور مجدد در مرزدانه‌های قبلی منجر به بافت تبلور مجدد (شامل جهت‌گیری یکسان با زمینه‌ی تغییر شکل یافته) می‌شود.^[۷] دوقلوهای مکانیکی خصوصاً در مواد FCC با انرژی نقص چیده شدن کم و متوسط نقش مهمی در شکل‌گیری بافت دارند. طرز تشکیل دوقلویی برای مواد با SFE متوسط به صورت زیر است:

ابتدا تشکیل دوقلویی از مؤلفه‌ی Cu، منجر به تشکیل مؤلفه



شکل ۲. مراحل تشکیل دو قلویی مکانیکی در مواد با انرژی نقص چیده شدن متوسط.

این باندهای انتقالی که دانه‌هایی با بافت مکعبی را شامل می‌شوند، موزهایی با زاویه‌ی زیاد با زمینه‌ی می‌سازند. این باندهای دانه فرعی کشیده شده به مقدار زیادی بازیابی شده‌اند و در زمینه‌ی همسایه (خصوصاً Cu) حین تابکاری به سرعت رشد می‌کنند.^[۴] از طرفی طبق این نظریه لازم است که ماده‌ی اولیه قبل از نورد سرد بلورهای به اندازه‌ی کافی بزرگ داشته باشد تا در حین نورد باندهای تشکیل شده بتوانند توسعه یابند و باندهای جدیدی تشکیل دهند.

دانه‌های G هم که در باندهای درون ساختاری لایه‌های نوردی تشکیل می‌شوند از پارامترهای مؤثر بر مؤلفه‌ی مکعبی تأثیر مشابهی می‌پذیرند.^[۵] ساختار تغییر شکل یافته‌ی یکنواخت و عدم حضور ناهمگنی‌ها موجب تشکیل باندهای دانه‌یی و مکعبی می‌شود.

با مقایسه‌ی شدت مؤلفه‌های Cu و B در دو نمونه مشاهده می‌شود که دو قلوزایی مکانیکی در نمونه‌ی نورد شده در دمای پایین کامل‌تر انجام شده است. دو قلوهای مکانیکی علاوه بر SFE شدیداً به دمای تغییر شکل وابسته‌اند. در بینج ۹۰-۱۰ به دلیل کم بودن SFE شرایط دو قلوزایی مکانیکی فراهم است. بالا بودن شدت مؤلفه‌ی B و کم بودن TC نشان می‌دهد که مراحل تبدیل Cu و TC به B به خوبی انجام شده و موجب تقویت شدت مؤلفه‌های B شده است. از طرفی تبدیل S به TS که مکان مشابهی با S دارد نیز تقویت مؤلفه‌ی S را در پی داشته است (شکل ۳).





وجود ناهمگنی‌های لغزش که در دمای نورد پایین و کرنش‌های زیاد نورد سرد فعال می‌شوند نیز به تقویت بعضی از مؤلفه‌های نوردی منجر شده است. برای مقدار خاص نورد سرد، بافت نوردی وقتی که اندازه‌ی دانه اولیه کوچک است به دلیل مقدار بیشتر ناهمگنی تغییر شکل در ماده‌ی دانه درشت که باعث کاهش شدت بافت نوردی می‌شود، شدیدتر است. باندهای برشی که در فلزات با SFE پایین و متوسط رایج‌اند، عموماً باعث جوانه‌زنی مؤلفه‌های S در مرحله‌ی تابکاری می‌شوند.^[۶] بنابراین شکل‌گیری باندهای برشی درنتیجه‌ی شرایط دمای کم نورد داغ و نورد سرد شدید می‌توانند پس از تابکاری منجر به تقویت مؤلفه‌ی S شوند.

در شکل ۴ نسبت کرنش در راستاهای مختلف نسبت به نورد در جهات مختلف در دو نمونه مقایسه شده است. تعادل بهترین شدت مؤلفه‌های تبلور مجدد مکعبی و دانه‌یی، مؤلفه‌های نوردی در نمونه با FRT پایین‌تر سبب کمتر شدن میزان $|\Delta R|$ شده است.

در شکل ۵ دو نمونه که فقط شرایط نورد سرد آنها متفاوت بوده با هم مقایسه شده‌اند. شدت مؤلفه‌های مکعبی، S و B در نمونه‌ی نورد شده تا ۹۲ درصد بیشتر از نمونه‌ی نورد شده تا ۸۶ درصد است. به طور کلی برای دستیابی به شدت بیشتر مؤلفه مکعبی در نمونه‌ی تابکاری شده باید شدت نورد سرد قبل از تابکاری زیاد باشد. مناسب‌ترین

تنظیم‌کننده‌ی ساختار تغییر شکل لایه‌یی منظم است موجب تشدید بافت مکعبی در اثر تغییر شکل همگن می‌شود. از طرفی در دمای بالاتر نورد میزان ناهمگنی‌های ریزساختاری مانند ذرات درشت و باندهای برشی که مکانی مناسب برای جوانه‌زنی مؤلفه‌های نوردی هستند کاهش می‌یابد.^[۵] همین امر سبب شده که شدت مؤلفه‌های نوردی در نمونه‌یی که دماینهای نورد آن بالاتر است، کمتر باشد (شکل ۳).

مؤلفه‌ی مکعبی در ساختار نوردی به صورت باندهای انتقالی در بین مناطق شامل مؤلفه‌های نوردی (مثل B، Cu و S) به وجود می‌آیند.



شکل ۳. چگالی مؤلفه‌های بافتی در رشتلهای: (الف) α ; (ب) β ; (ج) γ ; (د) مؤلفه‌ی مکعبی برای دو نمونه با دمای‌های پایانی نورد متفاوت (۵۰۰ و ۶۰۰ درجه) و نورد سرد شده تا کرنش ۹۲ درصد و دومرحله تابکاری در ۴۵ درجه.


مولفه‌ها برای جوانه‌زنی مولفه‌ی مکعبی، دو مولفه‌ی Cu و S هستند. این مولفه‌ها که در شدت‌های بالا نورد سرد توسعه می‌یابند به دلیل کاهش اندازه دانه فرعی حین تابکاری در نتیجه‌ی نورد سرد با کرنش زیاد است.

ساختار نمونه با افزایش میزان نورد سرد متزلزل‌تر می‌شود و در نتیجه باندهای دانه‌های مکعبی کمتر پیوسته‌اند و جهت‌گیری آنها از مولفه‌ی مکعبی فاصله می‌گیرد. از طرفی نورد سرد سنگین موجب توسعه‌ی باندهای انتقالی با جهت‌گیری مکعبی می‌شود و مکان‌های مناسبی را برای جوانه‌زنی مولفه‌ی مکعبی در مرحله‌ی تابکاری فراهم می‌کنند.^[۹] مقایسه‌ی شدت مولفه‌های B و Y در دو نمونه نشان می‌دهد که شرایط دوقلوزایی مکانیکی در نمونه‌ی نورد سرد شده در ۹۲ درصد بهتر بوده و کامل‌تر انجام شده چون مراحل تبدیل Cu به Y و Y به B کامل‌تر طی شده که منجر به بیشتر شدن مولفه‌ی B و کمتر بودن TC در نمونه با کرنش بیشتر شده است (شکل ۵).


در شکل ۶ مشاهده می‌شود که نمونه‌ی دارای کرنش بیشتر نورد سرد، از انایزوتورپی صفحه‌یی کمتری برخوردار است. در این نمونه مولفه‌های نوردی حین نورد سرد به قدری تقویت می‌شوند که بعد از دو مرحله تابکاری و تبدیل آنها به مولفه‌های دیگر، شدت مولفه‌های نوردی در حد قابل قبولی باقی می‌مانند و با مولفه‌های تبلور مجدد تعادلی نسبی دارند.

در شکل ۷ دو نمونه با دو دمای تابکاری نهایی متفاوت مورد مقایسه واقع شده‌اند. ملاحظه می‌شود که نمونه‌یی که مرحله‌ی تابکاری نهایی آن در دمای کمتر انجام شده است از تعادل بهتری بین مولفه‌های نوردی و تبلور مجدد برخوردار است. طبیعتاً این فلز باید خواص مکانیکی بهتر و انایزوتورپی صفحه‌یی کمتری داشته باشد، زیرا دمای کمتر تابکاری اولیه اجازه‌ی رشد بیش از اندازه به دانه‌ها نمی‌دهد و از طرفی از شدت مولفه‌های نوردی کمتر کاسته می‌شود.





در ضمن مولفه‌های تبلور مجدد در مراحل نورد کمتر رشد می‌یابند.




شکل ۶. مقایسه‌ی نسبت کرنش در جهات مختلف نسبت به راستای نورد برای دو نمونه با دمای پایانی نورد یکسان (۶۰۰°C)، کرنش‌های نورد سرد متفاوت ۹۲ و ۸۶ درصد، تابکاری اولیه در ۳۰۰°C و تابکاری نهایی در ۴۵۰°C.




شکل ۴. مقایسه‌ی نسبت کرنش در جهات مختلف نسبت به راستای نورد برای دو نمونه با دمای پایانی نورد متفاوت (۶۰۰ و ۵۰۰°C) و نورد سرد شده تا کرنش ۹۲ درصد و دو مرحله تابکاری در ۴۵ درجه.



شکل ۵. چگالی مولفه‌های بافتی در رشتۀ‌های: (الف)؛ (ب)؛ (ج)؛ (د) مولفه مکعبی، برای دو نمونه با دمای پایانی نورد یکسان (۶۰۰°C)، کرنش‌های نورد سرد متفاوت ۹۲ و ۸۶ درصد، تابکاری اولیه در ۳۰۰°C و تابکاری نهایی در ۴۵۰°C.



(الف) 350°C







(ب) 450°C

شکل ۸. ریزساختار دو نمونه نورد داغ شده در 600°C , نورد سرد شده تا کرنش ۹۲ درصد، تابکاری شده در 450°C و تابکاری نهایی در دو دمای متفاوت: (الف) 350°C و (ب) 450°C .

کنند. علت این امر تمایل این دانه‌ها برای تبدیل شدن به مؤلفه‌ی مکعبی و کمتر شدن سطح انرژی آنها است. البته سرعت کاهش مؤلفه‌ی C_{11} بیشتر از مؤلفه‌ی S است که در شکل بوضوح دیده می‌شود. از طرفی، چون شرایط این نمونه برای انجام دوقلوزایی حرارتی مناسب است (شکل ۸) شدت بافتی را در ماده کاهش داده؛ به عنوان مثال چنان که در شکل ۷ دیده می‌شود، رشتہ‌های β و τ در این ماده تقریباً به صورت خط مستقیم ظاهر شده‌اند. بنابراین در ورق‌های تابکاری شده نهایی در دمای 450°C رشد نامنظم دانه‌ها، گسترش دوقلوزی‌های تابکاری و افزایش بیش از حد مؤلفه‌های تبلور مجددی نسبت به مؤلفه‌های نوردی، افزایش انیزوتropی صفحه‌یی را به دنبال دارند (شکل ۹).

نتیجه‌گیری

با شناخت و بهینه‌سازی شرایط نورد داغ، نورد سرد و تابکاری و تأثیر آنها بر ریزساختار و بافت ورق نهایی می‌توان انیزوتropی صفحه‌یی و گوشدار شدن حین کشش عمیق را کاهش داد. در این پژوهش با انتخاب حالت‌های مختلف از چهار پارامتر: دمای پایانی نورد داغ، کرنش نورد سرد، دمای تابکاری اولیه، و دمای تابکاری نهایی، ورق‌هایی با ریزساختار و بافت متفاوت تولید شد. با بررسی ریزساختار و اندازه‌گیری بافت، و انیزوتropی صفحه‌یی و تحلیل نتایج می‌توان چنین نتیجه‌گرفت:



شکل ۷. چگالی مؤلفه‌های بافتی در رشتہ‌های: (الف) α ; (ب) β ; (ج) γ ; (د) مؤلفه‌ی مکعبی برای دو نمونه نورد داغ شده در 600°C ، نورد سرد شده تا کرنش ۹۲ درصد، تابکاری شده در 450°C و تابکاری نهایی در دو دمای متفاوت 350°C و 450°C .


شدت مؤلفه‌های دانه‌یی و مکعبی در نمونه‌ی دارای دمای تابکاری نهایی بیشتر است که دلیل آن را می‌توان به شرایط مناسب‌تر تابکاری در دمای بالا نسبت داد، که موجب رشد و توسعه‌ی بیشتر مناطق با جهت‌گیری این دو مؤلفه می‌شود.

اگر دانه‌های با جهت‌گیری مکعبی در حین نورد باقی بمانند تمایل دارند که در همسایگی مناطق با جهت‌گیری C_{11} و S جوانه زده و رشد

۲. نورد سرد با کرنش شدیدتر، موجب توسعهٔ ناهمگنی‌های تغییر شکل، دوقلویی‌های مکانیکی و شدت بالاتر مؤلفه‌های نورده‌ی پس از نورد سرد می‌شود.

۳. در ورق‌های تابکاری نهایی شده در دمای $450^{\circ}C$ رشد نامنظم دانه‌ها، گسترش دوقلویی‌های تابکاری و افزایش بیش از حد مؤلفه‌های تبلور مجددی باعث افزایش انایزوتروپی صفحه‌بی می‌شود. در نمونه‌های با دو مرحله تابکاری در دمای بالا کاهش شدت مؤلفه‌های نورده و همگن نبودن ریزساختار، موجب انایزوتروپی صفحه‌بی زیاد می‌شود.

۴. در نمونه‌هایی که دمای تابکاری اولیه‌ی آنها زیاد و دمای تابکاری نهایی آنها کم انتخاب شده بود میزان انایزوتروپی صفحه‌بی کمتری مشاهده شد. علت این امر را می‌توان تبلور مجدد کامل‌تر در تابکاری اولیه و عدم افزایش بیش از حد مؤلفه‌های تبلور مجدد و رشد نامنظم دانه‌ها در تابکاری نهایی دانست.



شکل ۹. مقایسه‌ی نسبت کرنش در جهات مختلف نسبت به راستای نورد برای دو نمونه نورد داغ شده در 600° ، نورد سرد شده تا کرنش ۹۲ درصد، تابکاری شده در 450° و تابکاری نهایی در دو دمای متفاوت 350° و 450° .

۱. دمای نورد بالا موجب تغییر شکل همگن‌تر، توسعه‌ی باندهای انتقالی و تبلور مجدد دینامیکی کامل‌تر حین نورد داغ می‌شود و شدت بیشتر مؤلفه‌های تبلور مجدد را بهمراه دارد.

پانوشت

1. earring
2. finish rolling temperature
3. misorientation

منابع

1. Hosford, W. F., "Reflection on the dependence of plastic anisotropy on texture", *Material Science and Engineering*, A257, pp. 1-8 (1998).
2. Wenk, H-R. and Van Houtte P., "Texture and anisotropy", *Reports on Progress in Physics*, 67, pp. 1367-1428 (2004).
3. Hutchinson, W.B. and Ekstrom, H.E. "Control of annealing texture and earring in nonhardenable aluminum alloys", *Materials Science and Technology*, 6, pp. 1103-1111 (1990).
4. Humphery, F.J. and Hatherly, H. "Recrystallization and related annealing phenomena", Elsevier Science (1996).
5. Hatherly, M. Malin, A. Carmichael, C. Humphreys, F. and -Hirsch, J. "Deformation processes in hot worked copper and α -brass", *Acta Metallurgica*, 34, pp. 247-2257 (1986).
6. Hong, S. and Lee, D. "The evolution of the cube recrystallization texture in cold rolled copper sheets", *Materials Science and Engineering*, A351, pp. 133-147 (2003).
7. Hirsch, J. Lucke, K. and Hatherly, M. "Mechanism of deformation and development of rolling texture in polycrystalline fcc metals-II: the influence of slip inhomogeneities and twinning", *Acta Metallurgy*, 36(11), pp. 2905-2927 (1988).
8. Hirsch, J. and Lucke, K. "Mechanism of deformation and development of rolling texture in polycrystalline fcc metals-I: description of rolling texture development in homogenous CuZn alloys", *Acta Metallurgica*, 36(11), pp. 2863-2882 (1988).
9. Kocks, U.F. and Tome H., "Texture and anisotropy", cambridge university press, UK, (1998).