

# فرمولاسیون، ساخت و بررسی خواص برقگیرهای سرامیکی

زیارت‌علی نعمتی (استاد بار)

دانشکده‌ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

برقگیرهای سرامیکی بر پایه‌ی اکسید روی (ZnO)، قطعات سرامیکی دارای مقاومت الکتریکی متغیرند که در خطوط انتقال نیرو و یا مکانیک احتمال برخورد آنی و شدید جریان الکتریکی وجود دارد به‌کار می‌رود. رفتار و خواص قطعات سرامیکی فوق برخاسته از ویژگی منحنی جریان - ولتاژ در آنهاست. این قطعات با استفاده از فرایند عمومی ساخت سرامیکها از مواد پودری ساخته می‌شوند که علاوه بر اکسید روی، اکسیدهای بیسموت، کیالت، منکنز و مواد جزئی دیگر در آن به‌کار برده می‌شود. هر یک از این مواد نقش خاصی را در تحمیل خاصیت مورد نظر بر عهده دارند.

پس از تهیه‌ی مواد اولیه و اختلاط کامل آنها (به صورت خیس یا خشک)، نمونه را شکل داده و با عملیات حرارتی دما پائین رطوبت را خارج و مواد تجزیه‌شونده موجود را تجزیه و آماده‌ی تفجیش می‌کنیم (به صورت قرص) عملیات حرارتی و تفجیش در دمای  $115^{\circ}\text{C}$  الی  $140^{\circ}\text{C}$  انجام شده است. پس از اندازه‌گیری برخی از ویژگی‌های الکتریکی آنها، سعی شده است این خواص به ریزساختار نمونه‌ها ارتباط داده شود، چرا که ارتباط تنگاتنگی بین ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیکها وجود دارد که درک این موضوع در کنترل خواص بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

مطالعات به عمل آمده نشان می‌دهد که ریزساختار این نوع برقگیرها شامل دانه‌های اکسید روی است که فازهای ثانویه آنرا احاطه کرده‌اند. ماهیت فازهای ثانویه بسیار پیچیده است اما شامل فاز غنی از اکسید بیسموت و فاز حاصل از ترکیب افزودنی‌ها با  $\text{ZnO}$  است. با اندازه‌گیری جریان ولتاژ می‌توان به صورت تقریبی به اندازه‌گیری  $\alpha$  (ضریب غیر خطی برقگیر) پرداخت که این اندازه‌گیری بر دو سری از نمونه‌ها صورت گرفت. نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های الکتریکی با توجه به نوع، مقدار و تعداد مواد افزودنی، با نتایج موجود در مقالات علمی مطابقت خوبی دارد. جهت بهبود خواص الکتریکی و خصوصاً افزایش  $\alpha$  علاوه بر کنترل هموژنیت بودن و یکنواختی چکالی، عملیات حرارتی خاصی نیز صورت گرفت که به بهبود ضریب  $\alpha$  انجامید.

محافظت بسیار مناسبی انجام دهنده و با محیطی که این پدیده (Surge) در آن رخ می‌دهد سازگار بوده و در عین حال از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشند.

برقگیر سرامیکی از جنس اکسید روی از جمله محافظه‌های الکتریکی است که به طور گسترده و به‌منظور محدود ساختن ولتاژهای گذرا و ناپایدار به کار برده می‌شود. قابلیت تحمل ولتاژی آنها شامل محدوده ولتاژی پایین تا ولتاژهای بالا می‌شود. کار برقگیر این است که ولتاژهای اعمال شده را از هر منبع و ریشه که باشد بدون اینکه خودش تخریب شود مکرراً دفع، سیستم مورد نظر را محافظت کند. این برقگیرها قادرند هم با جریان متناوب (AC) و هم با جریان مستقیم (DC) کار کنند و قابلیت جذب انرژی بالایی دارند. برقگیر راحتی الامکان نزدیک منع ایجاد جریان‌های ناپایدار نصب می‌کنند تا نقش محافظتی را به خوبی انجام دهد.



هدايت الکتریکی سیستم‌های سرامیکی بستگی به نوع ناقلهای الکتریکی و تحرک پذیری آنها دارد. تاخالصی موجود و موقعیت قرار گرفتن آن در شبکه‌ی اتمی تعیین کننده‌ی نوع ناقله است. قرار گرفتن

## مقدمه

وسایل محافظت از جریانات سریع و غیر عادی برق ابزاری هستند که در سیستم‌های قدرت یا سیستم‌های داده‌پردازی برای محافظت از سختافزار به کار می‌روند. همچنین می‌توان از آنها به عنوان ابزاری برای جلوگیری از آسیب یا مزاحمت‌های ناشی از تغییر حالات ناگهانی جریان زیاد و یا ولتاژ بسیار بالای اعمالی به سیستم استفاده کرد. وقوع جریان سریع و غیر عادی برق (Surge) بستگی به عوامل متعددی دارد که می‌توانند همراه با زمان در معرض قرار گرفتن، تشدید شوند که برخی از این پدیده‌ها عبارت‌اند از:

۱. اثرات رعد و برق (صاعقه) که به فصل، موقعیت جغرافیایی و شرایط محلی بستگی دارد.
۲. جریان‌های بسیار بالا و سریع در سیستم‌های قدرت که بستگی به نوع عملکرد بارهای مجاور دارد.

هیچ کدام از این دو عامل قابل پیش‌بینی نیستند؛ به گونه‌یی که یکی از اقدامات جدی و مهم مهندسین برای مبارزه با این پدیده و محافظت سیستم‌ها، طراحی و ساخت وسایلی است که بتوانند

شکل ۱. ساختار نواری اکسید روی.<sup>[۱]</sup>

شکل ۲. منحنی I-V در یک برقگیر سرامیکی.

ناوی در برقگیر حائز اهمیت است. در حقیقت افزودن برخی از ناخالصی‌ها در راستای کنترل هر چه بهتر و بیشتر این ناوی است، خصوصاً ناحیه غیرخطی. این ناوی به طور شماتیک در شکل ۲ به نمایش در آمده است.

### روش تحقیق و پژوهش

فرایند کلی ساخت و بررسی خواص نمونه‌ها در شکل ۳ نشان داده شده است.

اکسید روی جزء اصلی تشکیل دهنده برقگیرهاست که از لحاظ مقداری می‌تواند بین ۸۵-۹۷ درصد مولی باشد. مابقی مواد، اکسیدهای سرامیکی دیگری چون اکسید بیسموت، اکسید کبالت، اکسید منگنز و چند اکسید دیگر است.

اکسید روی هم از منابع داخلی و هم از نوع خارجی تهیه شده است. در کارهای تجربی اولیه از نوع خارجی که از خلوص بالاتری برخوردار است استفاده می‌شود. در مراحل بعد مقداری از آن با نوع داخلی جایگزین خواهد شد.

فرمولاسیون کلی برقگیرهای سرامیکی به صورت زیر است که در آن  $X + Y + Z = 1$  است.  $X, Y, Z$ ... درصدهای مولی اند.  $X \text{ZnO}_\gamma + Y \text{Bi}_\gamma \text{O}_\gamma + Z \text{CoO} + K \text{MnO}_\gamma + L \text{Sb}_\gamma \text{O}_\gamma + ...$

این ناقل در داخل اندامها یا در ناوی مرز اندامها، تفاوت زیادی در سیستم ایجاد خواهد کرد. بهمین دلیل ارتباط منطقی و تنگاتنگی بین ریزساختار و خواص الکتریکی وجود دارد. علاوه بر کنترل خلوص مواد اولیه مصرفی، از طریق فرایند تفجوشی<sup>۱</sup> نیز می‌توان آن را تحت تأثیر قرار داد.

اکسید روی خالص یک عایق الکتریکی است که پنهانی منطقی ممنوعه در ساختار الکترونی آن حدود ۰.۳-۰.۴ eV است. لذا به منظور به کارگیری این ماده در ساخت برقگیرهای سرامیکی، مقداری ناخالصی بعنوان مواد افزودنی جزئی یا دوبکننده (Dopant) به آن اضافه می‌شود تا آن را به یک نیمه‌هادی مبدل سازد (اکسیدهایی مثل اکسید کبالت، آنتیموان و آهن از این گونه هستند). دیگر ناخالصی‌ها باعث به وجود آمدن و تشکیل فازهای نیمه‌هادی در ناوی مرز اندامها می‌شوند. اکسید بیسموت در این مورد عدمه ترین نقش را عهده‌دار است و علاوه بر مسائل فوق، عمل تفجوشی رانیز تسریع می‌کند.<sup>[۲]</sup> در شکل ۱ ساختار الکترونی اکسید روی نشان داده شده است.

قرارگیری برخی از ناخالصی‌ها و مواد افزودنی در ناوی مرز اندامها، ویژگی‌های خاصی در این مواد به وجود می‌آورد که در حقیقت عامل اصلی ایجاد منحنی جریان - ولتاژ برخاسته از همین پدیده است.<sup>[۳-۷]</sup>

مطالعات بعد عمل آمده نشان می‌دهد که ریزساختار حاصل پس از پخت معمولاً "شامل اندام‌های اکسید روی" (ZnO) یا ترکیباتی از روی و دیگر اکسیدها است که توسط فازهای بین اندامی که در مرز اندامها قرار گرفته‌اند احاطه می‌شود. ماهیت فازهای ثانویه از پیچیدگی زیادی برخوردار است، اما شامل فاز غنی از اکسید بیسموت و فاز حاصل از ترکیب افزودنی‌ها با ZnO است. جدایش فازی برخی از عنصر افزودنی نقش عمده‌یی در بهبود کیفیت قطعات نهایی دارد. از این رو، مطالعه‌ی فازهای بین اندامی، ترکیب، خواص و رفتار الکتریکی آنها در تحمل خواص نهایی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا از میکروسکوپ الکترونی استفاده شده است تا ویژگی‌های ریزساختاری به طور جزئی تر مشخص شود.<sup>[۸-۱۰]</sup>

ترکیب فازهای موجود باعث می‌شود که منحنی I-V از حالت خطی خارج و به صورت غیر خطی ظاهر شود. ناحیه غیرخطی به صورت کلی با فرمول  $I = KV^\alpha$  نشان داده می‌شود که در آن،  $\alpha$  «ضریب غیرخطی برقگیر» نام دارد و هر چه بالاتر باشد نشان دهنده‌ی کیفیت برتر آن خواهد بود. به طور کلی، منحنی I-V دارای سه ناحیه‌ی مجزا است که عبارت‌اند از: ناحیه‌ی پیش از شکست، ناحیه‌ی غیرخطی و ناحیه‌ی صعود. کنترل هر یک از این


جدول ۱. مشخصات نمونه‌های تهیه شده در تحقیق.

| دما<br>تفجیش<br>(°C) | ترکیب (درصد وزنی) |                  |                                |       | کد نمونه‌ها |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------|-------------|
|                      | CoO               | MnO <sub>2</sub> | Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ZnO   |             |
| ۱۱۵۰                 | --                | --               | ۲/۸                            | ۹۷/۲  | سری الف - ۱ |
| ۱۲۰۰                 | --                | --               | ۲/۸                            | ۹۷/۲  | سری الف - ۲ |
| ۱۲۵۰                 | --                | --               | ۲/۸                            | ۹۷/۲  | سری الف - ۳ |
| ۱۳۰۰                 | --                | --               | ۲/۸                            | ۹۷/۲  | سری الف - ۴ |
| ۱۳۵۰                 | --                | --               | ۲/۸                            | ۹۷/۲  | سری الف - ۵ |
| ۱۴۰۰                 | --                | --               | ۲/۸                            | ۹۷/۲  | سری الف - ۶ |
| ۱۱۵۰                 | --                | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۶/۶۷ | سری ب - ۱   |
| ۱۲۰۰                 | --                | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۶/۶۷ | سری ب - ۲   |
| ۱۲۵۰                 | --                | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۶/۶۷ | سری ب - ۳   |
| ۱۳۰۰                 | --                | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۶/۶۷ | سری ب - ۴   |
| ۱۳۵۰                 | --                | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۶/۶۷ | سری ب - ۵   |
| ۱۴۰۰                 | --                | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۶/۶۷ | سری ب - ۶   |
| ۱۱۵۰                 | ۰/۹۹              | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۵/۶۸ | سری ج - ۱   |
| ۱۲۰۰                 | ۰/۹۹              | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۵/۶۸ | سری ج - ۲   |
| ۱۲۵۰                 | ۰/۹۹              | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۵/۶۸ | سری ج - ۳   |
| ۱۳۰۰                 | ۰/۹۹              | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۵/۶۸ | سری ج - ۴   |
| ۱۳۵۰                 | ۰/۹۹              | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۵/۶۸ | سری ج - ۵   |
| ۱۴۰۰                 | ۰/۹۹              | ۰/۵۳             | ۲/۸                            | ۹۵/۶۸ | سری ج - ۶   |


SEM به کار گرفته شدند. برخی توسط XRD (پودر نمونه‌ها)، و برخی دیگر به منظور اندازه‌گیری الکتریکی الکترودگذاری شدند تا منحنی I-V رسم شود. برای بهبود خواص الکتریکی و خصوصاً افزایش علاوه بر کنترل هموژنیتی بودن و یکنواختی دانسیته، عملیات حرارتی خاصی نیز صورت گرفت.

### بحث و بررسی نتایج ساز و کار تفجیشی

با توجه به نمودار فازی ZnO-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (شکل ۵) و حضور دیگر ناخالصی‌ها در سیستم، به نظر می‌رسد که سازوکار تفجیشی در حضور فاز مذاب<sup>۱</sup> سازوکار غالباً باشد. ماهیت فاز مذاب در اینجا بسیار پیچیده است و به نظر می‌رسد که خود در برگیرنده‌ی چند فاز بی‌شکل<sup>۲</sup> و بلوری است - نظیر، فاز غنی از بیسموت و فاز اسپنیل که قبلاً مطالعات SEM و EDAX<sup>۳</sup> حضور آن را نشان داده است. همچنین احتمال حضور فازهای بلوری پخش شده در فاز غنی از بیسموت نیز




شکل ۳. فرایند کلی ساخت و بررسی خواص نمونه‌ها.




شکل ۴. منحنی عملیات حرارتی نمونه‌ها.

بعد از انجام فرمولاسیون‌های مختلف در شرایط ثابت آزمایشگاهی، برای به دست آمدن پودری یکنواخت و مناسب، اختلاط در آسیاب گلوله‌بی به مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت انجام گرفت. لازم به ذکر است که برای مخلوط شدن بهتر پودر مقدار کمی استن استفاده شد. بعد از فراهم آمدن مخلوط پودرها، عملیات تفجیشی بر روی آن صورت گرفت.

جدول ۱ نشان‌دهنده‌ی ترکیب درصد فرمولاسیون‌های مطرح در تحقیق حاضر است. در برخی از موارد، خصوصاً اگر مواد کربناتی یا سولفاتی استفاده شوند، نیاز به تکلیس<sup>۲</sup> اولیه خواهیم داشت. پس از آن، توسط پرس و با استفاده از قالب‌های فولادی با لاشه‌ی کروم سخت و تحت فشارهای ۲۰۰-۳۰۰ kg/cm<sup>2</sup> قرص تهیه شد. عملیات حرارتی در دمای ۱۱۵۰°C الی ۱۴۰۰°C صورت پذیرفت. شکل ۴ منحنی عملیات حرارتی نمونه‌ها را نشان می‌دهد. پس از پولیش و صبیقل کاری دو سطح توسط پودر آلومینا و خمیر الماسه، برخی از نمونه‌ها برای بررسی ریزساختاری و فازی توسط




شکل ۶. ریزساختار شماتیک برقگیر.



شکل ۷. ریزساختار نمونه‌های تف‌جوشی شده.

بررسی توزیع اندازه‌ی ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی حاکی از رشد دانه‌ها با افزایش دمای تف‌جوشی است که در اثر افزایش سرعت نفوذ آتم‌ها و تسريع سازوکارهای تف‌جوشی، و گاهی سازوکار رشد دانه‌ها می‌شود. جدول ۲ نشان‌دهنده‌ی توزیع اندازه‌ی دانه‌های رشد دانه‌ها می‌شود. جدول ۲ نشان‌دهنده‌ی توزیع اندازه‌ی دانه‌های رشد دانه‌ها می‌شود. جدول ۲ نشان‌دهنده‌ی توزیع اندازه‌ی دانه‌های رشد دانه‌ها می‌شود. جدول ۲ نشان‌دهنده‌ی توزیع اندازه‌ی دانه‌های رشد دانه‌ها می‌شود. جدول ۲ نشان‌دهنده‌ی توزیع اندازه‌ی دانه‌های رشد دانه‌ها می‌شود. استفاده از روش خط متقطع صورت گرفته است.

شکل ۵. نمودار فازی  $ZnO\text{-}Bi_2O_3$ 

گزارش شده است که ما نیز به دنبال مشاهده‌ی این فاز و یا فازهای مشابه در نمونه‌ها می‌باشیم.


بررسی ریزساختار و توزیع فازی در برقگیرهای سرامیکی با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در این تحقیق و مقایسه‌ی آن با مدل‌های پیشنهادی توسط محققین دیگر، به نظر می‌رسد که مدل زیر در ارتباط با ارائه‌ی شماتیک توزیع فازها مناسب باشد که ما نیز به چنین سیستمی اعتقاد داریم. این مدل نشانگر وجود یک فاز مرزدانه‌بی پیوسته است که در درون خودش فاز و یا فازهای بلورین جزئی را قرار داده است و دانه‌های اکسید روی نیز به صورت فاز اصلی و ذرات درشت مشاهده می‌شوند (شکل ۶).

ریزساختار نمونه‌های تف‌جوشی شده در  $115^{\circ}\text{C}$ ,  $115^{\circ}\text{C}$ ,  $120^{\circ}\text{C}$ ,  $125^{\circ}\text{C}$  در شکل ۷ ارائه شده است. تخلخل‌های بزرگ در نمونه‌ها ناشی از کنده شدن ذرات در حین فرایند پولیش است. لازم به ذکر است که رشد دانه‌ها از  $115^{\circ}\text{C}$  الی  $125^{\circ}\text{C}$  در تصاویر فوق کاملاً مشهود است به طوری که ذرات حدود  $10\text{ }\mu\text{m}$  در  $115^{\circ}\text{C}$  تبدیل به ذرات  $15\text{-}20\text{ }\mu\text{m}$  در  $125^{\circ}\text{C}$  شده‌اند که با توجه به افزایش دمای تف‌جوشی و افزایش فرایند نفوذ<sup>۵</sup> کاملاً توجیح پذیر است. در دمای  $125^{\circ}\text{C}$ ، تشکیل فازهای مرزدانه‌بی کاملاً مشهود است به طوری که با عکس برداری توسط SEM می‌توان این فازها را به خوبی نشان داد. ریزساختار نمونه‌ها در  $130^{\circ}\text{C}$  و  $140^{\circ}\text{C}$  نیز همانند فوق بوده است.


در این نواحی حضور داشته و مطابق با پیش‌بینی اولیه در نواحی مرزدانه‌ها، فازهای مرزدانه‌بی و سرعت دهنده به تفجوشی را به وجود آورده است. شکل ۱۰ نشان دهنده حضور Bi در ناحیه‌ی مرزدانه‌بی است. با مراجعه به نمودار فازی ZnO-Bi<sub>2</sub>O<sub>۳</sub> (شکل ۷)، متوجه می‌شویم که تشکیل ترکیب اوتکتیک در حوالی ۷۴۰°C در نواحی مرزدانه‌بی، عامل تشکیل فازهای با نقطه ذوب پائین و کمک زیتر در این نواحی است که حضور هرچه بیشتر Bi از این جهت حائز اهمیت است. بررسی رفتار و خواص الکتریکی نواحی مرزدانه‌بی در ادامه‌ی پروژه انجام خواهد شد که خود پارامتر تعیین کننده‌بی در تحمیل رفتار الکتریکی بر قرار است.

در همین راستا، آنالیز خطی در نواحی مرزدانه‌ها و دانه‌های همسایه دلیل دیگری بر حضور هر چه بیشتر عناصر به جزء Zn در نواحی مرزدانه‌هاست. در شکل ۱۱ نشان داده شده است که غلظت و توزیع نسبی عنصر ZnO در داخل دانه ثابت است تا در نواحی مرزدانه‌ها. علت این امر افزایش غلظت عناصر دیگر، از جمله بیسموت است.

نتایج حاصل از مطالعات ریزساختاری حاکی از حضور فازهای موجود در نمونه‌های تهیه شده در تحقیق حاضر است. فاز اصلی را



شکل ۹. آنالیز نقطه‌بی از نواحی انتخابی در داخل دانه‌ها.



شکل ۱۰. آنالیز نواحی مرزدانه‌بی در نمونه‌ها.

جدول ۲. توزیع تقریبی اندازه‌ی دانه‌ها.

| اندازه‌ی متوسط دانه‌ها ( $\mu\text{m}$ ) | دماهی تف جوشی (°C) |
|--|--------------------|
| ۷-۱۰                                     | ۱۱۵۰               |
| ۸-۱۵                                     | ۱۲۰۰               |
| ۱۲-۲۰                                    | ۱۲۵۰               |
| ۱۵-۲۷                                    | ۱۳۰۰               |
| ۲۰-۳۰                                    | ۱۳۵۰               |
| ۲۵-۳۵                                    | ۱۴۰۰               |

هر یک از ناخالصی‌ها اثر تعیین‌کننده‌ی بر این امر دارد. لذا ضروری است در آینده اثر کاهنده و یا افزاینده بودن ناخالصی‌ها بر اندازه‌ی دانه‌ها مطالعات بیشتری صورت پذیرد.

در ادامه، مطالعات ریزساختاری و با استفاده از آنالیز EDAX و بزرگ‌نمایی تصاویر نواحی مرزدانه‌ها، آنالیز عناصر مختلف در داخل دانه‌ها و نواحی مرزدانه‌ها انجام گرفت.

آنالیزهای به عمل آمده از داخل دانه‌ها در تمامی نمونه‌ها حاکی از حضور غالب ZnO به عنوان جزء اصلی تشکیل دهنده‌ی آنهاست، اگرچه مقادیر جزئی برخی از عناصر (صرفاً به صورت کیفی) در نواحی داخل دانه‌ها در آنالیز قابل مشاهده است. در همین راستا، در نمونه‌های سری ج حضور عناصر کبالت و منگنز در شکل ۸ نشان داده شده است.

در همین منطقه، یعنی در نواحی داخلی دانه‌ها، هیچ‌گونه بیسوموتوی قابل تشخیص نیست چراکه انتظار داریم این عنصر در نواحی مرزدانه‌ها مستقر شده باشد. در برخی از نواحی، در هنگام آنالیز به مقادیر موضعی نسبتاً بیش از حد عناصر کبالت و منگنز برخورد کردیم که آن را به عدم اختلاط مناسب پودرهای اولیه نسبت داده‌ایم. این مسئله در شکل ۹ نشان داده شده است. قله‌های مربوط به عناصر Co و Mn در این شکل کاملاً مشهودند.


آنالیزهای به عمل آمده از برخی مرزدانه‌ها به صورت نقطه‌بی و از مناطق ریز در داخل نواحی مرزدانه‌ها، نشان داده است که بیسوموت




شکل ۸. آنالیز EDAX از داخل دانه‌ها.

جدول ۳. مقادیر تقریبی

| نمونه           | مقاومت غیرخطی<br>V/mm | $\alpha$ |
|-----------------|-----------------------|----------|
| الف             | ۵-۱۲                  | ۳        |
| الف             | ۱۰-۱۵                 | ۵        |
| ب               | ۱۰-۲۰                 | ۱۰       |
| ب               | ۱۵-۲۵                 | ۱۲       |
| ج و ج<br>اولیه  | ۱۰-۲۰<br>۲۰-۲۵        | ۱۱<br>۱۴ |
| ج و ج<br>ثانویه | ۲۵-۳۰                 | ۲۸-۳۰    |



(الف)



(ب)

شکل ۱۱. (الف) آنالیز خطی نواحی داخلی دانه؛ (ب) نواحی مرزدانه‌یی.

دانه‌های ZnO تشکیل می‌دهند و فازهای ثانویه از ترکیب فاز ZnO با عناصر دیگر، در نواحی مرزدانه‌ها گستردۀ شده‌اند.

شناخت نوع فازها در نواحی مرزدانه‌ها نیاز به مطالعات دقیق دارد که در جریان است.

### اندازه گیری الکتریکی

اندازه گیری‌های الکتریکی روی برخی از نمونه‌ها صورت گرفته است. همان‌طور که قبلًا مطرح شد، ویژگی‌های غیرخطی بودن به صورت منحنی  $\alpha=K(V)$  نشان داده می‌شود که می‌توان آن را به صورت زیر خلاصه کرد.

$$\alpha = \frac{dI/I}{dV/V} = \frac{d(\log I)}{d(\log V)} = \frac{\log I_2 - \log I_1}{\log V_2 - \log V_1}$$

شدت جریان I (AmP)

ولنژار V (V)

لذا با اندازه گیری  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $V_1$  و  $V_2$  می‌توان به صورت تقریبی به اندازه گیری  $\alpha$  پرداخت.

نتایج حاصل از اندازه گیری سه سری از نمونه‌های الف، ب و ج

### نتیجه گیری

بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد که نوع و مقدار ناخالصی‌ها نقش اساسی در برقگیر دارند. ریزساختار علاوه بر ناخالصی‌ها به شرایط تفجوشی نیز بستگی دارد. همچنین ضریب مقاومت

- ( $\alpha$ ), منحنی I-V، مقدار بهینه‌یی وجود خواهد داشت که لازم است با توجه به شرایط تولید و کاربرد تهیه شود.
۴. ریزاساختار و توزیع دانه‌بندی نمونه‌ها به شدت تابع شرایط عملیات حرارتی و نوع ناخالصی‌هاست.
۵. نقش اساسی در خواص غیر اهمی یک VDR اکسید روی رالایه‌ی بین دانه‌بی و ضخامت آن به عهده دارد. در این میان تغییر ماهیت اکسید روی از عایق به نیمه‌هادی و ماهیت الکتریکی فازهای بین دانه‌بی بسیار حائز اهمیت است.

غیرخطی بر قریب‌تر یعنی  $\alpha$  به شدت به عوامل فوق وابسته بوده و کنترل آن از این طریق امکان‌پذیر است. بنابراین، مطابق آزمایش‌ها و نتایج بدست آمده مشخص شده است که:

۱. خواص غیر اهمی اکسید روی که یکی از مشخصات ویژه‌ی VDR است با افزودن اکسیدهای مختلف و ترکیبات آنها تغییر می‌کند.
۲. با افزودن تعدادی مواد افزودنی اکسیدی، می‌توان بیشترین مقدار  $\alpha$  را در دمای تف‌جوشی بهینه بدست آورد.
۳. همچنین برای میزان مواد افزودنی و تأثیر آن بر توان غیر خطی

#### پانوشت

1. sintering
2. calcination
3. Liquid Phase Sintering
4. amorphous
5. diffusion
6. degradation

#### منابع

1. L.M., Levinson and H.R. Philipp, *Cer. Bull.*, **65**, p 639 (1986).
2. M., Matsuoka, in *Advances in Ceramics*, **1**, Grain Boundary Phenomena in Electronic Ceramics", edited by M.F. Yan & A.H.
3. M.H. Sukkar and H.L. Tuller, in *Advances in Ceramics*, **7**, "Additives and Interfaces in Electronic Ceramics", Edited by M.F. Yan & A.H. Heuer, Amer. Cer. Soc., p 71 (1984).
4. H.R., Philipp and L.M., Levinson, in *Advances in Ceramics*, **7**, "Additives and Interfaces in Electronic Ceramics", Edited by M.F. Yan & A.H. Heuer, Amer. Cer. Soc., p 71 (1984).
5. T.K., Gupta and G., Carlson, in *Advances in Ceramics*, **7**, "Additives and Interfaces in Electronic Ceramics", Edited by M.F. Yan & A.H. Heuer, Amer. Cer. Soc., p 380 (1984).
6. T.R.N, Kutty and S. Ezhilvalavan, "The effect of aluminosilicate on the delayed onset of upturn voltages of ZnO varistor ceramics", *Materials Sci. and Eng.* **47** (B), pp 101-109 (1997).
7. ASM International, *Engineered Materials Handbook*, **4**, Ceramics and Glasses, (1991).
8. E., Olsson, et.al., "The microstructure of ZnO varistor material", *J. of mat. SCI*, **20**, pp 4091-98 (1985).
9. D., Prisching and A.H. Pecina, "Temperature behavior of ZnO varistors before and after post sintering heat Treatment", *Materials Letters*, **43**, p 295 (2000).
10. S., Bermol, S., Macek and B., Ai, "Microstructural and electrical characteristics of Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-doped ZnO-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-based varistor ceramics", *J. of the Eurp. Ceram. Soc.*, **21** (2001).